

## VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITA'

(Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Art. 116)

Oggi 09/10/2024 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il Laboratorio di Microplastiche stanza n. 11 del secondo piano della Sez. Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto Provinciale Arta di Teramo dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA), alla presenza del seguente personale:

Dott. Giorgio Pestilli;  
Dott.ssa Chiara Rossi;  
Dott. Marco Berrettoni;

si è proceduto alla verifica di conformità del sistema Microraman fornito dalla ditta Horiba Italia come di seguito meglio specificato:

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Xplora Plus                | Serial N. 72750                       |
| Marzhauser 3-Axes Joystick | Serial N. 2409263097                  |
| Marzhauser Tango Desktop   | Serial N. 241213134                   |
| Personal Computer Dell     | Service code N. 34361221288           |
| Monitor Dell               | Serial N. CN-08JMDO-WSL00395-AUWB-A03 |

Al momento della esecuzione delle prove di funzionamento l'apparecchio è risultato completo, funzionante, esente da fenomeni bloccanti evidenti, conforme alle caratteristiche tecniche richieste e rispondente alle aspettative prestazionali.

Collaboratore Tecnico Professionale  
Dott. Giorgio Pestilli

Collaboratore Tecnico Professionale  
Dott.ssa Chiara Rossi

Collaboratore Tecnico Professionale  
Dott. Marco Berrettoni



**HORIBA ITALIA SRL a socio unico**

**Sede legale/Amministrativa**

Viale Luca Gaurico 209 - 00143 ROMA

Tel. 06 5159221 - Fax 06 51964334

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di

HORIBA FRANCE SAS a socio unico

Cap.Soc. Euro 115.000 int. vers.

P.IVA, C.F. e N° Iscriz.Reg. Impr. Roma IT09041440158

R.E.A di Roma 1249275 - Registro Produttore A.E.E. n. IT08030000004422

Indirizzo PEC: horibaitalia@pec.it - Web: www.horiba.com

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Destinatario</b></p> <p><b>ARTA ABRUZZO</b></p> <p><b>Viale G.Marconi, 49</b><br/><b>65126 PESCARA (PE) - ITALIA</b></p> | <p><b>Luogo di Destinazione Merce</b></p> <p><b>ARTA ABRUZZO</b><br/><b>Distretto Prov.le di Teramo</b><br/><b>Piazza Martiri Pennesi 29</b><br/><b>64100 TERAMO (TE) - ITALIA</b><br/><b>Cio</b></p> |
|--|---|

|                        |                |                       |                 |                    |                         |                 |
|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Tipo documento</b>  | <b>nr.Doc.</b> | <b>Data Documento</b> | <b>Deposito</b> | <b>Cod. Client</b> | <b>P.I.V.A. Cliente</b> | <b>Num.Pag.</b> |
| DOCUMENTO DI TRASPORTO | 75 / 3         | 07/10/2024            | 800             | 592                |                         | 1 / 1           |

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Annotazioni</b> | <b>Luogo di carico</b>              |
|                    | Viale Luca Gaurico 209 - 00143 ROMA |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Trasporto a cura del</b> | <b>Porto</b> |
| MITTENTE                    | FRANCO       |

| Codice Articolo | Descrizione  | Un. Mis. | Quantità |
|-----------------|--|----------|----------|
|                 | <p><b>STIPULA TD 4457710 MEPA</b></p> <p>fornitura a completamento di un sistema di analisi Microraman confocale già presso di Voi da destinare al Distretto provinciale di Arta di Teramo (PNC/PNRR) composto così come segue:</p> <p>nr. 1 obiettivo 50X<br/>NR. 1 Zmot<br/>nr. 1 tavolo motorizzato</p> | N.       | 1        |

**Il documento di trasporto deve essere reso a service.hit@horiba.com con timbro e firma per accettazione alla consegna del materiale \_ non saranno accettate a posteriori eventuali contestazioni di errata/mancata consegna**

|                                   |                     |                   |                   |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aspetto esteriore dei beni</b> | <b>Numero colli</b> | <b>Peso Lordo</b> | <b>Peso Netto</b> |
| SCATOLE                           | 1                   | 5                 |                   |

|                              |                             |                             |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Causale del trasporto</b> | <b>Inizio del trasporto</b> | <b>Inizio del trasporto</b> |
| COMPLETAMENTO ORDINE         |                             |                             |

**Vettore** BRACCHETTI ANGELO - Via Ugo Amaldi, 26 - 00146 - ROMA (RM)

|                             |                           |                       |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Firma Vettore</b>        | <b>Data del ritiro</b>    | <b>Ora del ritiro</b> |
|                             |                           |                       |
| <b>Firma del conducente</b> | <b>Firma Destinatario</b> |                       |
|                             |                           |                       |



## INTERVENTO TECNICO - Divisione HORIBA Scientific

Interv. N° :

Rif. Off. N°

Data :

**CLIENTE :** ARTA ABRUZZO

Via : Piazza dei Martiri Pennesi,29

Città : 64100 Teramo

N° Telef : 3470666990

N° Fax :

Interessato : Dott. Piccone/ Dott.ssa Di Croce

|              |   |           |   |            |   |
|--------------|---|-----------|---|------------|---|
| Collaudo     | X | Garanzia  | X | Sede       |   |
| Riparazione  |   | Contratto |   | Fuori Sede | X |
| Manutenzione |   | Pagamento | X |            |   |
| Training     | X | Gratuito  |   |            |   |

**STRUMENTO** oggetto dell' intervento :

Xplora Plus

N° di Serie : 72750

Data richiesta Cliente :

Difetto presunto :

### DESCRIZIONE INTERVENTO :

- Installazione Xplora Plus.
- Installazione stage Marzhauser 75X50 + Tango + Zmot.
- Controllo allineamento e calibrazione obiettivi 5X-10X-100X-50LWD.
- Controllo allineamento slit-hole.
- Controllo allineamento sorgenti laser 532-785nm.
- Controllo calibrazione grating 600-1200-1800-2400.
- Training cliente.

Lavoro iniziato il :

Lavoro terminato il :

HORIBA Italia S.r.l.  
Service Engineer  
Angelo Bracchetti

  
Firma del Tecnico

  
Firma del Cliente

## INTERVENTO TECNICO - Divisione HORIBA Scientific

Interv. N° :

Data :

### RICAMBI UTILIZZATI :

| Codice                     | Descrizione | Quantità | Valuta | Prezzo unitario | Totale prezzo |
|----------------------------|-------------|----------|--------|-----------------|---------------|
|                            |             |          | €      |                 | 0,00          |
|                            |             |          | €      |                 | 0,00          |
|                            |             |          | €      |                 | 0,00          |
|                            |             |          | €      |                 | 0,00          |
| <b>Prezzo netto totale</b> |             |          |        |                 | <b>0,00</b>   |

### CONSUNTIVO ECONOMICO

|                         | Quantità | Valuta | Costo unitario (EURO) | Ammontare (EURO) |
|-------------------------|----------|--------|-----------------------|------------------|
| Ore di lavoro           | 12       | €      |                       | 0,00             |
| Ore di viaggio:         | 4        | €      |                       | 0,00             |
| Auto / km:              |          | €      |                       | 0,00             |
| Spese di viaggio        |          | €      |                       | 0,00             |
| Diaria                  |          | €      |                       | 0,00             |
| Totale Parti            |          | €      |                       | 0,00             |
| <b>Totale ammontare</b> |          |        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |

### NOTE AGGIUNTIVE :

HORIBA Italia S.r.l.  
Service Engineer  
Angelo Bracchetti

  
Firma del Tecnico

  
Firma del Cliente