

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE E DEL DECRETO D.LGS.152/06 E S.M.I.,
D.LGS.30/09, D.LGS. 56/09 E D.M. 260/10 “MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI”,
“ACQUE SOTTERRANEE”, “FITOFARMACI”, “NITRATI”**



Qualità morfologica dei corpi idrici superficiali

RELAZIONE TECNICA DI SINTESI

CODICE DOCUMENTO	TITOLO DOCUMENTO	REV.	DATA
IDROMORFOLOGIA	PROGETTO REGIONALE “MONITORAGGIO ACQUE”	0	Febbraio 2019

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE E DEL DECRETO D.LGS.152/06 E S.M.I.,
D.LGS.30/09, D.LGS. 56/09 E D.M. 260/10 “MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI”,
“ACQUE SOTTERRANEE”, “FITOFARMACI”, “NITRATI”**

QUALITÀ MORFOLOGICA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI

RELAZIONE TECNICA DI SINTESI

REGIONE ABRUZZO

DIRETTORE DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI:

ARCH. PIERPAOLO PESCARA

DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE:

DOTT.SSA SABRINA DI GIUSEPPE

ARTA ABRUZZO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DOTT.SSA *LUCIANA DI CROCE*

REDAZIONE:

DOTT.SSA *STEFANIA CARUSO*

DOTT.SSA *PAOLA DE MARCO*

DOTT. *GIOVANNI DESIDERIO*

Sommario

1. PREMESSA	4
2. METODOLOGIA	5
3. CALCOLO DELLA QUALITA' MORFOLOGICA	19
3.1 <i>Cl_Calvano_1</i>	20
3.2 <i>Cl_Lavino_1</i>	24
3.3 <i>Cl_Salinello_2</i>	27
3.4 <i>Cl_Tordino_3</i>	31
3.5 <i>Cl_Vera_1</i>	34
4. CONCLUSIONI	37
5. BIBLIOGRAFIA	38

1. PREMESSA

In riferimento alla Convenzione Regione Abruzzo/ARTA denominata <<Attuazione della Direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs.152/06 e s.m.i., D.Lgs.30/09, D.Lgs. 56/09 E D.M. 260/10 “MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI”, “ACQUE SOTTERRANEE”, “FITOFARMACI”, “NITRATI”>> del 21/11/2017, è stato calcolato l'indice di qualità morfologica IQM di 5 corpi idrici superficiali aventi uno Stato Ecologico “Sufficiente” nella classificazione definitiva per il sessennio 2010-2015.

La classificazione idromorfologica dei corpi idrici è stata ottenuta attraverso un laborioso esame della bibliografia specifica con particolare riferimento alla cartografia di base e tematica, alle immagini telerilevate, al catasto delle opere antropiche e ai dati idrologici relativi ai corsi d'acqua analizzati, accompagnato dai numerosi rilievi in campo.

I dati acquisiti durante le diverse fasi delle attività sono stati elaborati e gestiti attraverso il sistema GIS, mediante l'utilizzo del software della ditta ESRI “ArcGIS 9.3.1 – ArcView”.

2. METODOLOGIA

L'indice di qualità morfologica IQM rappresenta il metodo nazionale di valutazione idromorfologica in applicazione della Direttiva 2000/60/CE, come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n°260 del 2010. Tale metodo si colloca all'interno di un quadro metodologico complessivo denominato IDRAIM, di analisi, valutazione post-monitoraggio e di definizione delle misure di mitigazione degli impatti ai fini della pianificazione integrata prevista dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE a supporto della gestione dei corsi d'acqua e dei processi geomorfologici.

La procedura generale di classificazione e monitoraggio si basa, coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva 2000/60 CE, sulla valutazione dello scostamento delle condizioni attuali rispetto ad un certo stato di riferimento. La valutazione delle condizioni attuali ed il monitoraggio futuro si basano su un approccio integrato, facendo uso sinergico di analisi e misure sul terreno e di immagini telerilevate e tecniche GIS.

La classificazione idromorfologica dei corpi idrici prevede una fase di esame della bibliografia specifica, con particolare riferimento alla cartografia di base e tematica, alle immagini telerilevate, al catasto delle opere antropiche e ai dati idrologici relativi ai corsi d'acqua analizzati, e una fase di rilievi in campo.

I dati acquisiti durante le diverse fasi delle attività sono stati elaborati e gestiti attraverso il sistema GIS, mediante l'utilizzo del software della ditta ESRI "ArcGIS 9.3.1 – ArcView".

Nel presente lavoro si è fatto riferimento al Manuale tecnico-operativo per la valutazione ed il monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d'acqua redatto da ISPRA.

Di seguito vengono riportate le principali attività relative all'analisi morfologica previste dalle metodiche ISPRA.

- 1) Inquadramento e suddivisione iniziale: vengono delineati i principali aspetti che determinano la configurazione e le caratteristiche del reticolo idrografico di un bacino e viene effettuata una prima suddivisione dello stesso in segmenti e tratti.
- 2) Valutazione dello stato attuale: lo stato dei tratti definiti in precedenza viene valutato sulla base delle condizioni attuali (funzionalità, artificialità) e delle variazioni recenti.
- 3) Monitoraggio: per alcuni tratti, scelti come rappresentativi, vengono misurati i parametri ritenuti significativi per valutare se la qualità morfologica del corso d'acqua rimane inalterata o se tende verso un miglioramento o peggioramento.

Per la valutazione dello stato attuale, coerentemente a quanto riportato nelle norme CEN (2002) e richiesto dalla Direttiva, vengono considerati i seguenti aspetti:

- (1) continuità longitudinale e laterale;

- (2) configurazione morfologica (o pattern);
- (3) configurazione della sezione;
- (4) struttura e substrato dell'alveo;
- (5) caratteristiche della vegetazione nella fascia perifluviale.

La valutazione dello stato morfologico avviene poi sulla base di tre componenti:

(1) Funzionalità geomorfologica: si basa sull'osservazione delle forme e dei processi del corso d'acqua nelle condizioni attuali e sul confronto con le forme ed i processi attesi per la tipologia fluviale presente nel tratto in esame.

(2) Elementi artificiali: si valutano la presenza, frequenza e continuità delle opere e degli interventi antropici che possano avere effetti sui vari aspetti morfologici considerati.

(3) Variazioni morfologiche: vengono valutate le variazioni morfologiche relativamente recenti (con particolare riferimento, per le variazioni planimetriche, agli ultimi 50-60 anni), al fine di verificare se il corso d'acqua abbia subito alterazioni fisiche (ad es. incisione, restringimento) e stia ancora modificandosi a causa di perturbazioni antropiche non necessariamente ancora presenti.

A supporto della classificazione dello stato morfologico attuale ISPRA ha realizzato le schede di valutazione articolate in 3 sezioni corrispondenti alle 3 fasi di analisi della funzionalità, artificialità e variazioni morfologiche, più una sezione "introduttiva". Le schede contengono una serie di indicatori, alcuni dei quali, nell'ambito di funzionalità e artificialità, sono differenziati in base alle due diverse tipologie fluviali: confinati (C) e semiconfinati/non confinati (SC/NC). A ciascuna delle due tipologie fluviali corrisponde, quindi, una differente scheda di valutazione.

L'ultima parte della scheda è dedicata al calcolo dei punteggi complessivi e quindi degli indici. L'Indice di Alterazione Morfologica (IAM) rappresenta il valore normalizzato della sommatoria dei punteggi ottenuti dalla valutazione di tutti gli indicatori.

L'Indice di qualità Morfologica (IQM) è definito come: $IQM = 1 - IAM$; in base all'IQM viene ricavata la classe di qualità morfologica del tratto (elevato, buono, moderato o sufficiente, scadente o scarso, pessimo o cattivo).

Tabella 1 – Scheda per il calcolo dell'indice di qualità morfologica dei corsi d'acqua per alvei semi o non confinati.

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER ALVEI SEMI - NON CONFINATI			
GENERALITÀ			
Data		Operatori	
Bacino		Corso d'acqua	
Estremità monte		Estremità valle	
Codice Segmento		Codice Tratto	
Lunghezza tratto (m)			
INQUADRAMENTO E SUDDIVISIONE INIZIALE			
1. Inquadramento fisiografico			
Ambito fisiografico		Unità fisiografica	
2. Confinamento			
Grado confinamento (%)		Classe confinamento	SC
n			
Indice confinamento			
3. Morfologia alveo			
Immagine utilizzata (nome, anno)			
Indice sinuosità		Indice intrecciamento	
Indice anastomizzazione			
Tipologia			
Configurazione fondo (solo per morfologie R, S, M, SBA)			
Pendenza media fondo		Larghezza media alveo (m)	
Sedimenti (dominanti) alveo			
4. Altri elementi per delimitazione tratto			
Monte			
Valle			
<i>Discontinuità pendenza, affluente, diga, artificializzazione, variazioni dimensioni pianura e/o confinamento, variazioni larghezza alveo, variazioni granulometria sedimenti, altro (specificare)</i>			
Altri dati / informazioni eventualmente disponibili			
Area drenaggio (sottesa alla chiusura del tratto) (km ²)			
Diametro sedimenti D ₅₀ (mm)		Unità	
Portate liquide		Stazione idrometrica	
Portata media annua (m ³ /s)		Q _{1.5} (m ³ /s)	
Portata massima		Anno Portata massima	

FUNZIONALITÀ GEOMORFOLOGICA

Continuità

F1	Continuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso	pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di alterazioni della continuità di sedimenti e materiale legnoso	0			
B	Lieve alterazione (ostacoli nel flusso ma non intercettazione)	3			
C	Forte alterazione (forte discontinuità di forme per intercettazione)	5			

NOTE :

F2	Presenza di piana inondabile	pt	scelta	conf	ptconf
A	Presenza di piana inondabile continua (>66% tratto) ed ampia	0			
B	Presenza di piana inondabile discontinua (10+66%) di qualunque ampiezza o >66% ma stretta	3			
C	Assenza o presenza trascurabile (≤10% di qualunque ampiezza)	5			

Non si valuta nel caso di alvei in ambito montano lungo conoidi a forte pendenza (>3%)

NOTE :

F4	Processi di arretramento delle sponde	pt	scelta	conf	ptconf
A	Presenza di frequenti sponde in arretramento soprattutto sul lato esterno delle curve	0			
B	Sponde in arretramento poco frequenti in quanto impedito da opere e/o scarsa dinamica alveo	2			
C	Completa assenza oppure presenza diffusa di sponde instabili per movimenti di massa	3			

Non si valuta in caso di alvei rettilinei o sinuosi a bassa energia (bassa pianura, basse pendenze e/o basso trasporto solido al fondo)

NOTE :

F5	Presenza di una fascia potenzialmente erodibile	pt	scelta	conf	ptconf
A	Presenza fascia potenzialmente erodibile ampia e per >66% tratto	0			
B	Presenza fascia erodibile ristretta o ampia ma per 33+66% tratto	2			
C	Presenza fascia potenzialmente erodibile di qualunque ampiezza per ≤33% tratto	3			

NOTE :

Morfologia

Configurazione morfologica

F7	Forme e processi tipici della configurazione morfologica	pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza (≤5%) di alterazioni della naturale eterogeneità di forme attesa per la tipologia fluviale	0			
B	Alterazioni per porzione limitata del tratto (≤33%)	3			
C	Consistenti alterazioni per porzione significativa del tratto (>33%)	5			

NOTE :

F8	Presenza di forme tipiche di pianura	pt	scelta	conf	ptconf
A	Presenti forme di pianura attuali o riattivabili (laghi meandro abbandonato, canali secondari, ecc.)	0			
B	Presenti tracce forme pianura (abbandonate a partire da anni '50 circa) ma riattivabili	2			
C	Completa assenza di forme di pianura attuali o riattivabili	3			

Si valuta solo per fiumi meandriformi (oggi e/o in passato) in ambito fisiografico di pianura.

NOTE :

Configurazione sezione

F9	Variabilità della sezione	pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza o presenza localizzata ($\leq 5\%$ tratto) di alterazioni naturale eterogeneità della sezione	0			
B	Presenza di alterazioni (omogeneità sezione) per porzione limitata del tratto ($\leq 33\%$)	3			
C	Presenza di alterazioni (omogeneità sezione) per porzione significativa del tratto ($> 33\%$)	5			

Non si valuta in caso di alvei rettilinei, sinuosi, meandriformi per loro natura privi di barre (bassa pianura, basse pendenze e/o basso trasporto al fondo) (naturale omogeneità di sezione).

NOTE :

Struttura e substrato alveo

F10	Struttura del substrato	pt	scelta	conf	ptconf
A	Naturale eterogeneità sedimenti e <i>clogging</i> poco significativo	0			
B	Corazzamento o <i>clogging</i> accentuato in varie porzioni del sito	2			
C1	Corazzamento o <i>clogging</i> accentuato e diffuso ($> 90\%$) e/o affioramento occasionale substrato	5			
C2	Affioramento diffuso del substrato per incisione o rivestimento fondo ($> 33\%$ tratto)	6			

Non si valuta nel caso di fondo sabbioso, nonché di corso d'acqua profondo per il quale non è possibile osservare il fondo.

NOTE :

F11	Presenza di materiale legnoso di grandi dimensioni	pt	scelta	conf	ptconf
A	Presenza significativa di materiale legnoso	0			
C	Presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso	3			

Non si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione perifluviale.

NOTE :

Vegetazione fascia perifluviale

F12	Ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale	pt	scelta	conf	ptconf
A	Ampiezza di formazioni funzionali elevata	0			
B	Ampiezza di formazioni funzionali intermedia	2			
C	Ampiezza di formazioni funzionali limitata	3			

Non si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione perifluviale

NOTE :

F13	Estensione lineare delle formazioni funzionali presenti lungo le sponde	pt	scelta	conf	ptconf
A	Estensione lineare formazioni funzionali $> 90\%$ lunghezza massima disponibile	0			
B	Estensione lineare formazioni funzionali $33+90\%$ lunghezza massima disponibile	3			
C	Estensione lineare formazioni funzionali $\leq 33\%$ lunghezza massima disponibile	5			

Non si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione perifluviale

ARTIFICIALITÀ

Opere di alterazione della continuità longitudinale a monte

A1	Opere di alterazione delle portate liquide	pt	scelta	conf	ptconf
A	Alterazioni nulle o poco significative ($\leq 10\%$) delle portate formative e con TR > 10 anni	0			
B	Alterazioni significative (>10%) delle portate con TR > 10 anni	3			
C	Alterazioni significative (>10%) delle portate formative	6			

NOTE :

A2	Opere di alterazione delle portate solide	pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di opere di alterazione del flusso di sedimenti o presenza trascurabile (dighe con area sottesa <5% e/o altre opere trasversali con area sottesa <33%)	0			
B1	Presenza di dighe (area sottesa 5+33%) e/o opere con totale intercettazione (area 33-66%) e/o opere con intercettazione parziale/nulla (area >33% pianura/collina o >66% ambito montano)	3			
B2	Presenza di dighe (area sottesa 33+66%) e/o opere con totale intercettazione (area sottesa >66% o all'estremità a monte del tratto) (qualunque ambito)	6			
C1	Presenza di dighe (area sottesa >66%)	9			
C2	Presenza di diga all'estremità a monte del tratto	12			

NOTE :

Opere di alterazione della continuità longitudinale nel tratto

A3	Opere di alterazione delle portate liquide	pt	scelta	conf	ptconf
A	Alterazioni nulle o poco significative ($\leq 10\%$) delle portate formative e con TR > 10 anni	0			
B	Alterazioni significative (>10%) delle portate con TR > 10 anni	3			
C	Alterazioni significative (>10%) delle portate formative	6			

NOTE :

A4	Opere di alterazione delle portate solide	pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di qualsiasi tipo di opera di alterazione del flusso di sedimento/legname	0			
B	<i>Ambito pianura/collina</i> : presenza di alcune briglie, traverse, casse in linea ≤ 1 ogni 1000 m <i>Ambito montano</i> : presenza di alcune briglie di consolidamento ≤ 1 ogni 200 m e/o di briglie aperte	4			
C	<i>Ambito pianura/collina</i> : presenza briglie, traverse, casse in linea >1 ogni 1000 m <i>Ambito montano</i> : briglie di consolidamento >1 ogni 200 m e/o di briglie di trattenuta a corpo pieno oppure presenza di invaso artificiale per diga a valle (<i>qualunque ambito</i>)	6			
<i>Nel caso la densità di opere trasversali, incluse soglie e rampe (vedi A9), è >1 ogni n (dove n=100 m in ambito montano, o n=500 m in ambito di pianura/collina), aggiungere la x accanto al 12</i>		12			

NOTE :

A5	Opere di attraversamento	pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di opere di attraversamento	0			
B	Presenza di alcune opere di attraversamento (≤ 1 ogni 1000 m in media nel tratto)	2			
C	Presenza diffusa di opere di attraversamento (>1 ogni 1000 m in media nel tratto)	3			

NOTE :

Opere di alterazione della continuità laterale

A6	Difese di sponda	pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza o solo difese localizzate ($\leq 5\%$ lunghezza totale delle sponde)	0			
B	Presenza di difese per $\leq 33\%$ lunghezza totale sponde (ovvero somma di entrambe)	3			
C	Presenza di difese per >33% lunghezza totale sponde (ovvero somma di entrambe)	6			
<i>Nel caso di difese di sponda per quasi tutto il tratto (>80%), aggiungere la x accanto al 12</i>		12			

A7 Arginature		pt	scelta	conf	ptconf
A	Argini assenti o distanti oppure presenza argini vicini o a contatto $\leq 10\%$ lunghezza sponde	0			
B	Presenza intermedia di argini vicini e/o a contatto (a contatto $\leq 50\%$ lunghezza sponde)	3			
C	Presenza elevata di argini vicini e/o a contatto (a contatto $> 50\%$ lunghezza sponde)	6			
<i>Nel caso di argini a contatto per quasi tutto il tratto ($> 80\%$), aggiungere la x accanto al 12</i>		12			

NOTE :

Opere di alterazione della morfologia dell'alveo e/o del substrato

A8 Variazioni artificiali di tracciato		pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di variazioni artificiali di tracciato note in passato (tagli meandri, spostamenti alveo, ecc.)	0			
B	Presenza di variazioni di tracciato per $\leq 10\%$ lunghezza tratto	2			
C	Presenza di variazioni di tracciato per $> 10\%$ lunghezza tratto	3			

NOTE :

A9 Altre opere di consolidamento e/o di alterazione del substrato		pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza soglie o rampe e rivestimenti assenti o localizzati ($\leq 5\%$ tratto)	0			
B	Presenza soglie o rampe (≤ 1 ogni m) e/o rivestimenti $\leq 25\%$ permeabili e/o $\leq 15\%$ imperm.	3			
C1	Presenza soglie o rampe (> 1 ogni m) e/o rivestimenti $\leq 50\%$ permeabili e/o $\leq 33\%$ imperm.	6			
C2	Presenza di rivestimenti $> 50\%$ permeabili e/o $> 33\%$ impermeabili	8			
<i>Nel caso di rivestimenti del fondo (permeabili e/o impermeabili) per quasi tutto il tratto ($> 80\%$), aggiungere la x accanto al 12</i>		12			
<i>m=200 m in ambito montano; m= 1000 m in ambito di pianura/collina</i>					

NOTE :

Interventi di manutenzione e prelievo

A10 Rimozione di sedimenti		pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di significativa attività di rimozione recente (ultimi 20 anni) e in passato (da anni '50)	0			
B	Moderata attività in passato ma assente di recente (ultimi 20 anni), oppure assente in passato ma presente di recente	3			
C	Intensa attività in passato oppure moderata in passato e presente di recente	6			

NOTE :

A11 Rimozione di materiale legnoso		pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di interventi di rimozione di materiale legnoso almeno negli ultimi 20 anni	0			
B	Rimozione parziale negli ultimi 20 anni	2			
C	Rimozione totale negli ultimi 20 anni	5			

Non si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione perifluviale

NOTE :

A12 Taglio della vegetazione in fascia perifluviale		pt	scelta	conf	ptconf
A	Vegetazione arborea sicuramente non soggetta ad interventi negli ultimi 20 anni	0			
B	Taglio selettivo nel tratto e/o raso su $< 50\%$ del tratto negli ultimi 20 anni	2			
C	Taglio raso su $> 50\%$ del tratto negli ultimi 20 anni	5			

Non si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione perifluviale

VARIAZIONI MORFOLOGICHE

V1 Variazioni della configurazione morfologica		pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di variazioni rispetto ad anni '50	0			
B	Variazioni di morfologia tra tipologie contigue rispetto ad anni '50	3			
C	Variazioni tra tipologie non contigue rispetto ad anni '50	6			

Si applica solo ad alvei con larghezza > 30 m

NOTE :

V2 Variazioni di larghezza		pt	scelta	conf	ptconf
A	Variazioni nulle o limitate ($\leq 15\%$) rispetto ad anni '50	0			
B	Variazioni moderate ($15+35\%$) rispetto ad anni '50	3			
C	Variazioni intense ($>35\%$) rispetto ad anni '50	6			

Si applica solo ad alvei con larghezza > 30 m

NOTE :

V3 Variazioni altimetriche		pt	scelta	conf	ptconf
A	Variazioni della quota del fondo trascurabili (fino 0.5 m)	0			
B	Variazioni della quota del fondo limitate o moderate (≤ 3 m)	4			
C1	Variazioni della quota del fondo intense (> 3 m)	8			
C2	Variazioni della quota del fondo molto intense (>6 m)	12			

Si applica solo ad alvei con larghezza > 30 m

Non si valuta nel caso di assoluta mancanza di dati, informazioni ed evidenze sul terreno

NOTE :

Tabella 2 – Scheda per il calcolo dell'indice di qualità morfologica dei corsi d'acqua per alvei confinati.

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER ALVEI CONFINATI			
GENERALITÀ			
Data		Operatori	
Bacino		Corso d'acqua	
Estremità monte		Estremità valle	
Codice Segmento		Codice Tratto	
Lunghezza tratto (m)			
INQUADRAMENTO E SUDDIVISIONE INIZIALE			
1. Inquadramento fisiografico			
Unità fisiografica			
2. Confinamento			
Grado confinamento (%)		Indice confinamento	
3. Morfologia alveo			
Immagine utilizzata (nome, anno)			
Numero di canali			
Confinato a canale singolo (CS)			
Configurazione fondo			
Confinato a canali multipli o wandering (CM/W)			
Indice di intrecciamento			
Indice di anastomizzazione			
Tipologia			
Pendenza media fondo		Larghezza media alveo (m)	
Sedimenti (dominanti) alveo			
4. Altri elementi per delimitazione tratto			
Monte			
Valle			
<i>Discontinuità pendenza, affluente, diga, artificializzazione, variazioni dimensioni pianura e/o confinamento, variazioni larghezza alveo, variazioni granulometria sedimenti, altro (specificare).</i>			
Altri dati / informazioni eventualmente disponibili			
Area drenaggio (sottesa alla chiusura del tratto) (km ²)			
Diametro sedimenti D ₅₀ (mm)		Unità	
Portate liquide		Stazione idrometrica	
Portata media annua (m ³ /s)		Q _{1.5} (m ³ /s)	
Portata massima		Anno Portata massima	

FUNZIONALITÀ GEOMORFOLOGICA

Continuità

F1	Continuità longitudinale nel flusso di sedimenti e materiale legnoso	pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di alterazioni della continuità di sedimenti e materiale legnoso	0			
B	Lieve alterazione (ostacoli nel flusso ma non intercettazione)	3			
C	Forte alterazione (forte discontinuità di forme per intercettazione)	5			

NOTE :

F3	Connessione tra versanti e corso d'acqua	pt	scelta	conf	ptconf
A	Pieno collegamento tra versanti e corridoio fluviale (>90% tratto)	0			
B	Collegamento per porzione significativa del tratto (33÷90%)	3			
C	Collegamento per piccola porzione tratto (≤33%)	5			

NOTE :

Morfologia

Configurazione morfologica

F6	Morfologia del fondo e pendenza della valle	pt	scelta	conf	ptconf
A	Forme di fondo coerenti con la pendenza media della valle	0			
B	Forme di fondo non coerenti con la pendenza media della valle	3			
C	Completa alterazione delle forme di fondo	5			

Si applica a confinati a canale singolo.

Non si applica nel caso di confinato con fondo in roccia, nonché nel caso di corso d'acqua profondo per il quale non è possibile osservare la configurazione del fondo

NOTE :

F7	Forme e processi tipici della configurazione morfologica	pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza (≤5%) di alterazioni della naturale eterogeneità di forme attesa per la tipologia fluviale	0			
B	Alterazioni per porzione limitata del tratto (≤33%)	3			
C	Consistenti alterazioni per porzione significativa del tratto (>33%)	5			

Si applica a canali multipli o wandering.

NOTE :

Configurazione sezione

F9	Variabilità della sezione	pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza o presenza localizzata (≤5% tratto) di alterazioni naturale eterogeneità della sezione	0			
B	Presenza di alterazioni (omogeneità sezione) per porzione limitata del tratto (≤33%)	3			
C	Presenza di alterazioni (omogeneità sezione) per porzione significativa del tratto (>33%)	5			

NOTE :

Struttura e substrato alveo

F10 Struttura del substrato		pt	scelta	conf	ptconf
A	Naturale eterogeneità sedimenti e <i>clogging</i> poco significativo	0			
B	<i>Clogging</i> accentuato in varie porzioni del sito	2			
C1	<i>Clogging</i> accentuato e diffuso (>90%) e/o affioramento occasionale substrato	5			
C2	Completa alterazione del substrato per rivestimento del fondo (>33% tratto)	6			

Non si valuta nel caso di fondo in roccia o fondo sabbioso, nonché nel caso di corso d'acqua profondo per il quale non è possibile osservare il fondo

NOTE:

F11 Presenza di materiale legnoso di grandi dimensioni		pt	scelta	conf	ptconf
A	Presenza significativa di materiale legnoso	0			
C	Presenza molto limitata o assenza di materiale legnoso	3			

Non si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione perifluviale.

NOTE:

Vegetazione fascia perifluviale

F12 Ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale		pt	scelta	conf	ptconf
A	Ampiezza di formazioni funzionali elevata	0			
B	Ampiezza di formazioni funzionali intermedia	2			
C	Ampiezza di formazioni funzionali limitata	3			

Non si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione perifluviale

NOTE:

F13 Estensione lineare delle formazioni funzionali presenti lungo le sponde		pt	scelta	conf	ptconf
A	Estensione lineare formazioni funzionali >90% lunghezza massima disponibile	0			
B	Estensione lineare formazioni funzionali 33÷90% lunghezza massima disponibile	3			
C	Estensione lineare formazioni funzionali ≤33% lunghezza massima disponibile	5			

Non si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione perifluviale

NOTE:

ARTIFICIALITÀ

Opere di alterazione della continuità longitudinale a monte

A1 Opere di alterazione delle portate liquide		pt	scelta	conf	ptconf
A	Alterazioni nulle o poco significative ($\leq 10\%$) delle portate formative e con TR > 10 anni	0			
B	Alterazioni significative ($> 10\%$) delle portate con TR > 10 anni	3			
C	Alterazioni significative ($> 10\%$) delle portate formative	6			

NOTE:

A2 Opere di alterazione delle portate solide		pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di opere di alterazione del flusso di sedimenti o presenza trascurabile (dighe con area sottesa $< 5\%$ e/o altre opere trasversali con area sottesa $< 33\%$)	0			
B1	Presenza di dighe (area sottesa $5 \div 33\%$) e/o briglie di trattenuta non colmate (area $33-66\%$) e/o briglie di trattenuta colmate o briglie di consolidamento (area $> 66\%$)	3			
B2	Presenza di dighe (area sottesa $33 \div 66\%$) e/o briglie di trattenuta non colmate (area sottesa $> 66\%$)	6			
C1	Presenza di dighe con area sottesa $> 66\%$	9			
C2	Presenza di diga all'estremità a monte del tratto	12			

NOTE:

Opere di alterazione della continuità longitudinale nel tratto

A3 Opere di alterazione delle portate liquide		pt	scelta	conf	ptconf
A	Alterazioni nulle o poco significative ($\leq 10\%$) delle portate formative e con TR > 10 anni	0			
B	Alterazioni significative ($> 10\%$) delle portate con TR > 10 anni	3			
C	Alterazioni significative ($> 10\%$) delle portate formative	6			

NOTE:

A4 Opere di alterazione delle portate solide		pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di qualsiasi tipo di opera di alterazione del flusso di sedimento/legname	0			
B	Presenza briglie di consolidamento ≤ 1 ogni 200 m e/o briglie aperte	4			
C	Presenza briglie di consolidamento > 1 ogni 200 m e/o briglie di trattenuta a corpo pieno oppure presenza di diga e/o invaso artificiale all'estremità a valle del tratto	6			
Nel caso la densità di opere trasversali, incluse soglie e rampe (vedi A9), è > 1 ogni 100 m, aggiungere la x accanto al 12		12			

NOTE:

A5 Opere di attraversamento		pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di opere di attraversamento	0			
B	Presenza di alcune opere di attraversamento (≤ 1 ogni 1000 m in media nel tratto)	2			
C	Presenza diffusa di opere di attraversamento (> 1 ogni 1000 m in media nel tratto)	3			

NOTE:

Opere di alterazione della continuità laterale

A6	Difese di sponda	pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza o solo difese localizzate ($\leq 5\%$ lunghezza totale delle sponde)	0			
B	Presenza di difese per $\leq 33\%$ lunghezza totale sponde (ovvero somma di entrambe)	3			
C	Presenza di difese per $> 33\%$ lunghezza totale sponde (ovvero somma di entrambe)	6			
<i>Nel caso di difese di sponda per quasi tutto il tratto ($> 80\%$), aggiungere la x accanto al 12</i>		12			

NOTE:

Opere di alterazione della morfologia dell'alveo e/o del substrato

A9	Altre opere di consolidamento e/o di alterazione del substrato	pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza soglie o rampe e rivestimenti assenti o localizzati ($\leq 5\%$ tratto)	0			
B	Presenza soglie o rampe (≤ 1 ogni 200 m) e/o rivestimenti $\leq 25\%$ permeabili e/o $\leq 15\%$ imperm.	3			
C1	Presenza soglie o rampe (> 1 ogni 200 m) e/o rivestimenti $\leq 50\%$ permeabili e/o $\leq 33\%$ imperm.	6			
C2	Presenza di rivestimenti $> 50\%$ permeabili e/o $> 33\%$ impermeabili	8			
<i>Nel caso di rivestimenti del fondo (permeabili e/o impermeabili) per quasi tutto il tratto ($> 80\%$), aggiungere la x accanto al 12</i>		12			

NOTE:

Interventi di manutenzione e prelievo

A10	Rimozione di sedimenti	pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di interventi di rimozione di sedimenti almeno negli ultimi 20 anni	0			
B	Rimozioni localizzate negli ultimi 20 anni	3			
C	Rimozioni diffuse negli ultimi 20 anni	6			

Non si applica nel caso di alveo con fondo in roccia

NOTE:

A11	Rimozione di materiale legnoso	pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di interventi di rimozione di materiale legnoso almeno negli ultimi 20 anni	0			
B	Rimozione parziale negli ultimi 20 anni	2			
C	Rimozione totale negli ultimi 20 anni	5			

Non si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione perifluviale

NOTE:

A12	Taglio della vegetazione in fascia perifluviale	pt	scelta	conf	ptconf
A	Vegetazione arborea sicuramente non soggetta ad interventi negli ultimi 20 anni	0			
B	Taglio selettivo nel tratto e/o raso su $< 50\%$ del tratto negli ultimi 20 anni	2			
C	Taglio raso su $> 50\%$ del tratto negli ultimi 20 anni	5			

Non si valuta al di sopra del limite del bosco o in corsi d'acqua con naturale assenza di vegetazione perifluviale

NOTE:

VARIAZIONI MORFOLOGICHE

V1 Variazioni della configurazione morfologica		pt	scelta	conf	ptconf
A	Assenza di variazioni di configurazione morfologica rispetto ad anni '50	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Variazioni di configurazione morfologica rispetto ad anni '50	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si applica solo ad alvei con larghezza > 30 m

NOTE:

V2 Variazioni di larghezza		pt	scelta	conf	ptconf
A	Variazioni di larghezza nulle o limitate ($\leq 15\%$) rispetto ad anni '50	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Variazioni di larghezza $> 15\%$ rispetto ad anni '50	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si applica solo ad alvei con larghezza > 30 m

NOTE:

V3 Variazioni altimetriche		pt	scelta	conf	ptconf
A	Variazioni della quota del fondo trascurabili (fino 0.5 m)	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Variazioni della quota del fondo limitate o moderate (≤ 3 m)	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Variazioni della quota del fondo intense (> 3 m)	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si applica solo ad alvei con larghezza > 30 m

Non si valuta nel caso di assoluta mancanza di dati, informazioni ed evidenze sul terreno

NOTE:

3. CALCOLO DELLA QUALITA' MORFOLOGICA

I corpi idrici monitorati dal punto di vista idromorfologico nell'anno 2017 sono riportati nella tabella sottostante.

Tabella 3 - Corpi idrici monitorati

CORPO IDRICO	Lunghezza (metri)	BACINO DI RIFERIMENTO
CI_Calvano_1	13729	CALVANO
CI_Lavino_1	21066	ATERNO-PESCARA
CI_Salinello_2	33119	SALINELLO
CI_Tordino_3	13153	TORDINO
CI_Vera_1	6022	ATERNO-PESCARA

La classificazione dei singoli corpi idrici secondo l'indice di qualità morfologica IQM descritto nel "Manuale tecnico-operativo per la valutazione ed il monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d'acqua" dell'ISPRA, fa riferimento alle classi di qualità elencate in Tabella 4.


Tabella 4 – Classi di Qualità morfologica.

IQM	CLASSE DI QUALITÀ	SCALA CROMATICA
$0.0 \leq IQM < 0.3$	<i>Pessimo o Cattivo</i>	Red
$0.3 \leq IQM < 0.5$	<i>Scadente o Scarso</i>	Orange
$0.5 \leq IQM < 0.7$	<i>Moderato o Sufficiente</i>	Yellow
$0.7 \leq IQM < 0.85$	<i>Buono</i>	Green
$0.85 \leq IQM \leq 1.0$	<i>Elevato</i>	Blue

3.1 CI_Calvano_1

Il corpo idrico CI_Calvano_1 si estende per circa 13700 metri e attraversa i comuni di Atri e Pineto in provincia di Teramo.

Il corpo idrico ricade nell'ambito fisiografico Collinare-Montano ed in particolare nelle unità fisiografiche "Aree collinari Appenniniche".



Dalle sorgenti fino alla Loc. Masseria Massignani il corpo idrico si presenta confinato, in quanto direttamente a contatto con depositi terrigeni prevalentemente argillosi (fig.1).



Fig. 1. Corpo idrico CI_Calvano_1 nella sua porzione confinata

Dalla località sopra menzionata fino alla foce il corpo idrico è semi-confinato.

La configurazione di fondo nei tratti confinati è “colluviale”, mentre nei tratti semi confinati si alternano le configurazioni “letto piano” e “riffle-pool”.

La morfologia fluviale è ovunque a “canale singolo”.

Il corpo idrico CI_Calvano_1 è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM omogenei, definiti essenzialmente in funzione del grado di confinamento del corso d'acqua e delle opere antropiche presenti:

Codice tratto	Estremità monte	Estremità valle	Lunghezza (metri)
Calvano_1_1	Sorgenti	Guado con tubo loc. Masseria Meschini	4437
Calvano_1_2	Guado con tubo loc. Masseria Meschini	Ponte loc. Masseria Massignani	4544
Calvano_1_3	Ponte loc. Masseria Massignani	Ponte A14 loc. Zappacosta	1709
Calvano_1_4	Ponte A14 loc. Zappacosta	Ponte S.S. Adriatica	2601
Calvano_1_5	Ponte S.S. Adriatica	Foce	438

Sono elencati di seguito la classe di confinamento, la morfologia e la configurazione di fondo dei tratti analizzati.

Codice Tratto	Classe di confinamento	Morfologia	Configurazione del fondo
Calvano_1_1	Confinato	Canale singolo	Colluviale

Codice Tratto	Classe di confinamento	Morfologia	Configurazione del fondo
Calvano_1_2	Confinato	Canale singolo	Colluviale
Calvano_1_3	Semiconfinato	Canale singolo	Letto piano
Calvano_1_4	Semiconfinato	Canale singolo	Riffle pool
Calvano_1_5	Semiconfinato	Canale singolo	Letto piano

L' Applicazione dell'Indice di Qualità Morfologica ha prodotto il seguente risultato:

Codice Tratto	Lunghezza (metri)	Valore IAM	Valore IQM	CLASSE IQM
Calvano_1_1	4437	0.22	0.78	Buono
Calvano_1_2	4544	0.21	0.79	Buono
Calvano_1_3	1709	0.17	0.83	Buono
Calvano_1_4	2601	0.30	0.70	Moderato o Sufficiente
Calvano_1_5	438	0.74	0.26	Pessimo o Cattivo
CI_Calvano_1	13729	0.24	0.76	Buono

Gli indicatori relativi alle variazioni morfologiche non sono stati esaminati in quanto il corpo idrico presenta una larghezza alveo inferiore a 30 metri.

Il valore dell'indice IQM è quasi ovunque superiore a 0.70 con classe di qualità "Buono", ad eccezione dei tratti Calvano_1_4 in cui la classe di qualità è "Moderato o Sufficiente" e Calvano_1_5, dove la classe di qualità è "Pessimo o Cattivo".


Il corpo idrico CI_Calvano_1 ha un indice IQM pari a 0.76, corrispondente alla classe di qualità IQM "Buono".



Fig. 2. Porzione terminale del corpo idrico CI_Calvano_1 (tratto Calvano_1_5)

3.2 CI_Lavino_1

Il corpo idrico CI_Lavino_1 si estende per circa 21000 metri e attraversa i territori comunali di Roccamorice, Caramanico, Abbateggio, Lettomanoppello, Scafa e Turrivalignani in provincia di Pescara.



Il corpo idrico ricade nelle unità fisiografiche “Aree Montuose Appenniniche” e “Alta pianura”.

Il corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM omogenei, in funzione delle diverse unità fisiografiche presenti nel bacino idrografico, del grado di confinamento del corso d'acqua, del tipo di tracciato fluviale e delle opere antropiche presenti:

Codice Tratto	Estremità monte	Estremità valle	Lunghezza (metri)
Lavino_1	Sorgenti	Opere di Presa Acquedotto La Morgia	4200
Lavino_2	Opere di Presa Acquedotto La Morgia	Ponte di Roccamorice	7713
Lavino_3	Ponte di Roccamorice	Fine tratto confinato - loc. Chiusa	4257
Lavino_4	Fine tratto confinato - loc. Chiusa	Confluenza Sorgenti sulfuree	1892
Lavino_5	Confluenza Sorgenti sulfuree	Confluenza fiume Pescara	3004

Dalle sorgenti fino alla loc. Chiusa il corpo idrico si presenta confinato, in quanto direttamente a contatto con depositi calcarei e calcareo-marnosi (fig.3). Dalla località sopra menzionata fino alla confluenza con il fiume Pescara corpo idrico è non confinato.



Fig. 3. Corpo idrico CI_Lavino_1 nella sua porzione confinata

Nel tratto confinato la morfologia è a “canale singolo” mentre in quello non confinato diventa “sinuoso a barre alterne” (fig.4). La configurazione di fondo nei tratti confinati è a “gradinata”, mentre nei tratti non confinati è del tipo “riffle-pool”.



Fig. 4. Porzione non confinata del corpo idrico CI_Lavino_1 con una morfologia del tipo “Sinuoso a barre alterne”

L’ Applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica ha prodotto i seguenti risultati:


Codice Tratto	Lunghezza (metri)	Valore IAM	Valore IQM	CLASSE IQM
Lavino_1	4200	0.02	0.98	Elevato
Lavino_2	7713	0.12	0.88	Elevato
Lavino_3	4257	0.09	0.91	Elevato
Lavino_4	1892	0.08	0.92	Elevato
Lavino_5	3004	0.08	0.92	Elevato
CI_Lavino_1	21066	0.08	0.92	Elevato

L’indice IQM ottenuto in tutti i tratti ha valori sempre alti corrispondenti alla classe IQM “Elevato”.

Il corpo idrico CI_Lavino_1 ha un indice IQM pari a 0.92, corrispondente alla classe di qualità IQM “Elevato”.

3.3 CI_Salinello_2

Il corpo idrico CI_Salinello_2 si estende per circa 33200 metri e attraversa i territori comunali di Civitella del Tronto, S. Egidio alla Vibrata, Campi, S. Omero, Bellante, Tortoreto, Mosciano S. Angelo e Giulianova in provincia di Teramo.



Il corpo idrico ricade interamente nell'ambito fisiografico Collinare-Montano, l'unità fisiografica è "Aree collinare Appenniniche".

Il corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM in funzione del grado di confinamento del corso d'acqua, del tipo di tracciato fluviale e delle opere antropiche presenti:

Codice Tratto	Estremità monte	Estremità valle	Lunghezza (metri)
Salinello_2_1	Civitella del Tronto	Fine confinamento loc.Colle Purgatorio	2981
Salinello_2_2	Fine confinamento loc.Colle Purgatorio	Ponte Masseria De Sgrilli	5072
Salinello_2_3	Ponte Masseria De Sgrilli	Ponte Masseria Cianchella	1420
Salinello_2_4	Ponte Masseria Cianchella	Ponte Villa Ricci	4879
Salinello_2_5	Ponte Villa Ricci	Ponte loc. Masseria Fidanza	1304
Salinello_2_6	Ponte loc. Masseria Fidanza	Cambio morfologia loc.Masseria Di Biagio	4279
Salinello_2_7	Cambio morfologia loc.Masseria Di Biagio	Ponte loc. Santangelo Abbamano	1858
Salinello_2_8	Ponte loc. Santangelo Abbamano	Ponte loc. M.° Di Eugenio	3718
Salinello_2_9	Ponte loc. M.° Di Eugenio	Ponte loc. C.Rozzi	3145
Salinello_2_10	Ponte loc. C.Rozzi	Foce	4463

Sono elencati di seguito la classe di confinamento e la morfologia dei tratti analizzati (fig.5).

Codice Tratto	Classe di confinamento	Morfologia
Salinello_2_1	Confinato	Canale singolo
Salinello_2_2	Semi confinato	Transizionale wandering
Salinello_2_3	Semi confinato	Transizionale wandering
Salinello_2_4	Semi confinato	Transizionale sinuoso a barre alternate
Salinello_2_5	Semi confinato	Transizionale sinuoso a barre alternate
Salinello_2_6	Semi confinato	Transizionale wandering
Salinello_2_7	Semi confinato	Transizionale sinuoso a barre alternate
Salinello_2_8	Semi confinato	Transizionale wandering
Salinello_2_9	Semi confinato	Transizionale sinuoso a barre alternate
Salinello_2_10	Semi confinato	Transizionale sinuoso a barre alternate



Fig. 5. Porzione non confinata del corpo idrico CI_Salinello_2 con una morfologia del tipo "Transizionale Wandering"



Fig. 6. Opere di difesa spondale del tipo "Gabbioni" sul corpo idrico CI_Salinello_2.

Di seguito si riportano i risultati dell'Indice di Qualità Morfologica nei tratti individuati.


Codice Tratto	Lunghezza (metri)	Valore IAM	Valore IQM	CLASSE IQM
Salinello_2_1	2981	0.07	0.93	Elevato
Salinello_2_2	5072	0.32	0.68	Moderato o Sufficiente
Salinello_2_3	1420	0.31	0.69	Moderato o Sufficiente
Salinello_2_4	4879	0.38	0.62	Moderato o Sufficiente
Sallinello_2_5	1304	0.28	0.72	Buono
Salinello_2_6	4279	0.19	0.81	Buono
Salinello_2_7	1858	0.31	0.69	Moderato o Sufficiente
Salinello_2_8	3718	0.36	0.64	Moderato o Sufficiente
Salinello_2_9	3145	0.36	0.64	Moderato o Sufficiente
Salinello_2_10	4463	0.31	0.69	Moderato o Sufficiente
CI_Salinello_2	33119	0.29	0.71	Buono

Il valore dell'indice IQM è quasi ovunque compreso tra 0.5 e 0.70 con classe di qualità "Moderato o Sufficiente", ad eccezione dei tratti Salinello_2_1 in cui la classe di qualità è "Elevato" e Salinello_2_5 e 2_6, dove la classe di qualità è "Buono".

Il corpo idrico CI_Salinello_2 ha un indice IQM pari a 0.71, corrispondente alla classe di qualità "Buono".

3.4 CI_Tordino_3

Il corpo idrico CI_Tordino_3 si estende per circa 13150 metri e attraversa il territorio comunale di Teramo.



Il corpo idrico ricade nell'ambito fisiografico Collinare-Montano, attraversando l'unità fisiografica "Aree collinari appenniniche". Il corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM in funzione della pendenza media al fondo, del tipo di tracciato fluviale e delle opere antropiche presenti:

Codice Tratto	Estremità monte	Estremità valle	Lunghezza (metri)
Tordino_3_1	Confluenza torrente Fiumicello	Cambio confinamento loc. C.Di Marco	1413
Tordino_3_2	Cambio confinamento loc. C.Di Marco	Ponte Madonna del Ponte a Porto	1925
Tordino_3_3	Ponte Madonna del Ponte a Porto	Soglia loc. Villa Torri	4612
Tordino_3_4	Soglia loc. Villa Torri	Soglia - Ponte loc. Masseria DI Marco	2273
Tordino_3_5	Soglia - Ponte loc. Masseria DI Marco	Ponte Raccordo SS80 Teramo	1577
Tordino_3_6	Ponte Raccordo SS80 Teramo	Fine tratto loc. Casa Ciccarrelli	1353

Sono elencati di seguito la classe di confinamento e la morfologia dei tratti analizzati.

Codice Tratto	Classe di confinamento	Morfologia
Tordino_3_1	Non confinato	Transizionale sinuoso a barre alternate
Tordino_3_2	Confinato	Canale singolo
Tordino_3_3	Confinato	Canale singolo
Tordino_3_4	Semi confinato	Transizionale sinuoso a barre alternate
Tordino_3_5	Non confinato	Transizionale sinuoso a barre alternate
Tordino_3_6	Non confinato	Transizionale sinuoso a barre alternate



Fig. 7. Porzione confinata del corpo idrico CI_Tordino_3 con una configurazione del fondo a "Gradinata".



Fig. 8. Corpo idrico CI_Tordino_3: opera trasversale del tipo "Soglia".

Si riportano di seguito i risultati dell'Indice di Qualità Morfologica nei tratti individuati.

Codice Tratto	Lunghezza (metri)	Valore IAM	Valore IQM	CLASSE IQM
Tordino_3_1	1413	0.37	0.63	Moderato o sufficiente
Tordino_3_2	1925	0.29	0.71	Buono
Tordino_3_3	4612	0.39	0.61	Moderato o sufficiente
Tordino_3_4	2273	0.24	0.76	Buono
Tordino_3_5	1577	0.39	0.61	Moderato o sufficiente
Tordino_3_6	1353	0.36	0.64	Moderato o sufficiente
CI_Tordino_3	13153	0.34	0.66	Moderato o sufficiente


L'indice IQM ottenuto nei tratti Tordino_3_1, Tordino_3_3, Tordino_3_5 e Tordino_3_6 è compreso nella classe "Moderato o Sufficiente", mentre nei tratti Tordino_3_2 e Tordino_3_4 la classe IQM è "Buono".

Il corpo idrico CI_Tordino_3 ha un indice IQM pari a 0.66, corrispondente alla classe di qualità IQM "Moderato o Sufficiente".

3.5 CI_Vera_1

Il corpo idrico CI_Vera_1 si estende per circa 6020 metri e attraversa il territorio comunale di L'Aquila.

Il corpo idrico ricade interamente nell'ambito fisiografico di Pianura, l'unità fisiografica è "Alta Pianura".



Il corpo idrico è stato suddiviso nei seguenti tratti IQM in funzione del grado di confinamento del corso d'acqua, del tipo di tracciato fluviale e delle opere antropiche presenti:

Codice Tratto	Estremità monte	Estremità valle	Lunghezza (metri)
Vera_1_1	Sorgenti	Mulino Tempera, deviazione tracciato	725
Vera_1_2	Mulino Tempera, deviazione tracciato	Derivazione - Impianto Ittiocoltura	802
Vera_1_3	Derivazione - Impianto Ittiocoltura	Rilascio a valle Impanto ittiocoltura	821
Vera_1_4	Rilascio a valle Impanto ittiocoltura	Prima derivazione a scopo irriguo	576
Vera_1_5	Prima derivazione a scopo irriguo	Cambio morfologia loc. Aquilentro	2046
Vera_1_6	Cambio morfologia loc. Aquilentro	Confluenza fiume Aterno	1052



Fig.9. Traversa fluviale sul corpo idrico CI_Vera_1.

Sono elencati di seguito la classe di confinamento, la morfologia e la configurazione di fondo dei tratti analizzati.

Codice Tratto	Classe di confinamento	Morfologia	Configurazione del fondo
Vera_1_1	Non confinato	Sinuoso	Letto Piano
Vera_1_2	Non confinato	Sinuoso	Letto Piano
Vera_1_3	Non confinato	Sinuoso	Letto Piano
Vera_1_4	Non confinato	Sinuoso	Letto Piano
Vera_1_5	Non confinato	Sinuoso	Letto Piano
Vera_1_6	Non confinato	Sinuoso	Letto Piano

Di seguito si riportano i risultati dell'Indice di Qualità Morfologica nei tratti individuati.

Codice Tratto	Lunghezza (metri)	Valore IAM	Valore IQM	CLASSE IQM
Vera_1_1	725	0.31	0.67	Moderato o Sufficiente
Vera_1_2	802	0.39	0.59	Moderato o Sufficiente
Vera_1_3	821	0.43	0.57	Moderato o Sufficiente
Vera_1_4	576	0.29	0.71	Buono
Vera_1_5	2046	0.44	0.56	Moderato o Sufficiente

Codice Tratto	Lunghezza (metri)	Valore IAM	Valore IQM	CLASSE IQM
Vera_1_6	1052	0.42	0.58	Moderato o Sufficiente
CI_Vera_1	6022	0.40	0.60	Moderato o Sufficiente

I valori dell'indice IQM ottenuto nei tratti Vera_1_1, Vera_1_2, Vera_1_3, Vera_1_5 e Vera_1_6 è medio e compreso nella classe "Moderato o Sufficiente" mentre nel tratto Vera_1_4, la classe IQM è "Buono".

Il corpo idrico CI_Vera_1 ha un indice IQM pari a 0.60, corrispondente alla classe di qualità IQM "Moderato o Sufficiente".

4. CONCLUSIONI

Nella tabella 5 sono riportati i risultati conclusivi di classificazione della qualità morfologica (IQM) dei corpi idrici analizzati.

Tabella 5 – Risultati della classificazione – Classi di qualità morfologica

CORPO IDRICO	LUNGHEZZA (metri)	BACINO IDROGRAFICO	INDICE DI QUALITA' MORFOLOGICA (IQM)	CLASSE DI QUALITA' MORFOLOGICA
CI_Calvano_1	13729	CALVANO	0.76	Buono
CI_Lavino_1	21066	ATERNO-PESCARA	0.92	Elevato
CI_Salinello_2	33119	SALINELLO	0.71	Buono
CI_Tordino_3	13153	TORDINO	0.66	Moderato o Sufficiente
CI_Vera_1	6022	ATERNO-PESCARA	0.60	Moderato o Sufficiente

5. BIBLIOGRAFIA

1. ABRUZZO ENGINEERING (2007): *"Sistema informatico monitoraggio opere e aste fluviali"*;
2. COMMON IMPLEMENTATION STRATEGY (CIS): Guidance Document n. 4 *"Identification and designation of artificial and heavily modified water bodies"*;
3. DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - 2000/60/CE – del 23 Ottobre 2000;
4. ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE: *"Foto aeree relative al volo GAI anni 1954-1955"*;
5. ISPRA (2016): *IDRAIM - Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua*.
6. ISPRA (2009): *"Implementazione della Direttiva 200/60/CE – Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici"*.
7. ISPRA: *"Modello digitale del terreno DTM" risoluzione 20 x 20 metri*;
8. REGIONE ABRUZZO SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO (2008): *"Piano Tutela delle Acque - Relazione generale"*. D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
9. ISPRA (2001): *"Carta delle Unità fisiografiche di paesaggio"*;
10. ISPRA: *"Carta geologica d'Italia alla scala 1:50000 e relative note illustrative"*.
<http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/abruzzo.html>;
11. ISPRA: *"Carta geologica d'Italia alla scala 1:100000 e relative note illustrative"*.
http://193.206.192.231/carta_geologica_italia/centro.htm;
12. REGIONE ABRUZZO (2000): *"Carta generale del territorio scala 1:200000 edizione amministrativa"*, S.E.L.C.A. Firenze;
13. REGIONE ABRUZZO (2000): *"Carta Topografica Regionale scala 1:25000"*. S.E.L.C.A. Firenze;
14. REGIONE ABRUZZO (2005): *"Carta Tecnica Regionale scala 1:5000"*. S.E.L.C.A. Firenze;
15. REGIONE ABRUZZO (2007): *"Ortofoto Regione Abruzzo scala 1:10000"*. S.E.L.C.A. Firenze;
16. REGIONE ABRUZZO: *"Modello digitale terreno DTM 10m" risoluzione 10 x 10 metri*;
17. VEZZANI L & GHISSETTI F. (1998): *"Carta geologica dell'Abruzzo" scala 1:100000*- S.E.L.C.A. Firenze.